# 串口屏休眠模式使用方法

为了满足电池供电等场合对待机功耗的要求, SDWn/SDWa/SDWb 系列串口屏都支持休眠模式。进入休眠模式后, SDWn 系列串口屏整机功耗低至 3. 3V/1mA, SDWa 系列串口屏整机功耗低至 5V/40mA(不同型号略有差异, 2021. 6. 1 以后的固件版本支持, 硬件是否支持需要查看规格书确认)。

本文将介绍串口屏休眠模式的使用方法。

## 一、启动休眠模式的方法

▶ 方法 1: 通过启动屏保功能进入



图 1-1 屏参配置界面

如图 1-1 中所示,勾选启用屏保,且将**屏保亮度设置为 0**。这样,在设置好的延时时间内没有触摸操作后,串口屏将自动进入休眠状态。

串口屏在进入休眠模式前,会以 0x81 指令给用户 CPU 发送一条指令消息,指令格式: 0xA5 0x5A 0x04 0x81 0x01 0x01 0x00。该指令用于通知用户 CPU,串口屏将延时 100ms 后进入休眠模式。用户 CPU 接收上述指令后,需在 100mS 内停止向串口屏发送任何串口数据。

#### ▶ 方法 2: 用户 CPU 发送指令进入

用户 CPU 通过指令 (0x80) 将背光亮度寄存器 (0x01 单元)的值写为 0,即可直接进入休眠模式。指令格式: 0xA5 0x5A 0x03 0x80 0x01 0x00。发送上述指令后,用户CPU 需要停止向串口屏发送任何串口数据。

串口屏在进入休眠模式前,也会以 0x81 指令给用户 CPU 发送一条指令消息,指令格式: 0xA5 0x5A 0x04 0x81 0x01 0x00。



### 唤醒休眠模式的方法:

#### ▶ 方法 1: 触摸唤醒

串口屏在休眠模式下,点击触摸屏任一位置,都会自动从休眠模式唤醒。该方式下,当串口屏处于休眠状态时,第一次点击触摸屏不会触发按钮动作,只是恢复到正常显示状态。

## ➤ 方法 2: 用户 CPU 发送串口数据唤醒

串口屏在休眠模式下,串口屏收到任何串口数据都会自动从休眠模式唤醒。该方式下,串口屏会丢失从收到第一个字节起 30ms 左右的串口数据。用户在发送有效指令前,注意加入延时或者等待收到串口屏发出的通知消息。

无论使用哪种模式唤醒,串口屏在退出休眠模式后,都会自动将背光亮度寄存器的值通过 0x81 指令发送出去。指令格式: 0xA5 0x5A 0x04 0x81 0x01 0x01 0x40 (假设图 1-1 中"点亮亮度"设置为 0x40)。该指令用于通知用户 CPU,串口屏已退出休眠模式,用户 CPU 可以向串口屏发送正常显示指令刷新界面变量。

# 二、休眠模式与屏保模式的异同

- ◆ 屏保模式仅调低背光亮度,串口指令正常接收,界面变量也正常刷新显示。 休眠模式下背光完全关闭, CPU 仅保留串口和触摸唤醒功能, 系统功耗降到最低。
- ◆ 在图 1-1 中"屏保亮度"设置为 0 时为休眠模式,非 0 则为屏保模式。
- ◆ 串口屏收到修改背光亮度寄存器的指令时, 如果亮度值为0则进入休眠模式,非0则按照所设置的亮度值调整背光亮度。
- ◆ 休眠模式下,点击触摸,可以把串口屏唤醒到正常显示模式。
- ◆ 休眠模式下,串口屏收到的任何串口数据,都会将串口屏唤醒到正常显示模式。